



Istituto Comprensivo Volta Mantovana
 viale Marconi, 18/A – 46049 Volta Mantovana
 Tel. 0376 83 115
 C.F. 90011540201 C.M. MNIC804007 Codice univoco UFT7LJ
 Email segreteria@icvoltamantovana.gov.it
 PEC mnic804007@pec.istruzione.it
www.icvoltamantovana.gov.it

PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE

scuola di

VERBALE

In data dalle ore alle ore

si è svolta la prova di evacuazione dall'edificio scolastico

La prova ha interessato tutte le sezioni.

La procedura dell'evacuazione dell'edificio è composta da un segnale di allarme di evacuazione, emanato con un suono prolungato della campanella. Ogni docente è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal piano d'emergenza per quanto riguarda la propria sezione. Tutte le sezioni (n.5) hanno svolto la prova; quattro si sono riunite nel punto di raccolta previsto nel giardino/parco nel retro della scuola, una ha utilizzato la porta d'emergenza con uscita sul cortile davanti. I bambini presenti all'interno della scuola hanno eseguito il loro compito con diligenza seguendo le indicazioni degli insegnanti. Come già sperimentato nelle precedenti prove, non si è proceduto all'uscita all'esterno del perimetro scolastico così come previsto nel piano d'emergenza poiché lo spazio a disposizione nel giardino della scuola è più che adeguato a garantire l'allontanamento degli allievi dalle strutture della scuola in caso di pericolo. La prova è stata portata a termine senza il distacco delle utenze, anche se il personale ATA ha ben chiaro la posizione delle varie utenze. È importante sottolineare che la prova era a sorpresa e che al suono della campanella i bambini stavano lavorando all'interno delle sezioni. È buona cosa, comunque che i piccoli di tre anni vengano sempre tutti posizionati al piano terra.

VERIFICA DELL'EVACUAZIONE

| | Sì | No |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| All'interno delle aule la disposizione dei banchi o la presenza di dotazioni degli alunni (borse, libri, ...) ha determinato difficoltà nell'uscita dal locale? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza si sono verificate situazioni che hanno determinato difficoltà nell'evacuazione, ovvero è stata riscontrata la presenza di ostacoli? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tutte le classi hanno udito il segnale di allarme? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Le persone presenti hanno adempiuto agli incarichi assegnati? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Il punto di raccolta esterno è stato raggiunto senza difficoltà? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tempo impiegato per l'evacuazione della scuola

Volta Mantovana 30/11/17

La dirigente _____ *Per conoscenza* IL R.S.P.P. _____

Il R.L.S. _____