



Istituto Comprensivo Volta Mantovana

viale Marconi, 18/A – 46049 Volta Mantovana
 Tel. 0376 83 115

C.F. 90011540201 C.M. MNIC804007 Codice univoco UFT7LJ

Email segreteria@icvoltamantovana.gov.it

PEC mnic804007@pec.istruzione.it

www.icvoltamantovana.gov.it

PROVA DI EVACUAZIONE GENERALE

scuola di

VERBALE

In data dalle ore alle ore

si è svolta la prova di evacuazione dall'edificio scolastico

La prova ha interessato tutte le classi.

La procedura dell'evacuazione dell'edificio è composta da un segnale di allarme di evacuazione, emanato con un suono prolungato della campanella. Ogni docente è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal piano d'emergenza per quanto riguarda la propria classe. Durante l'esercitazione, a sorpresa, i bambini stavano lavorando all'interno delle classi, al segnale d'allarme sono ordinatamente usciti dalla porta di emergenza presente in ogni classe. La prova è stata portata a termine senza il distacco delle utenze, anche se il personale ATA ha ben chiaro la posizione delle varie utenze. I bambini presenti all'interno della scuola hanno eseguito il loro compito con diligenza seguendo le indicazioni degli insegnanti e portandosi nel giardino antistante l'edificio in un punto di raccolta sopraelevato più vicino al cancello d'uscita.
Il punto di raccolta va meglio definito, nel cortile della scuola, anche se ben individuato dal personale.

VERIFICA DELL'EVACUAZIONE

	Sì	No
All'interno delle aule la disposizione dei banchi o la presenza di dotazioni degli alunni (borse, libri, ...) ha determinato difficoltà nell'uscita dal locale?	<input type="checkbox"/>	X
Lungo i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza si sono verificate situazioni che hanno determinato difficoltà nell'evacuazione, ovvero è stata riscontrata la presenza di ostacoli?	<input type="checkbox"/>	X
Tutte le classi hanno udito il segnale di allarme?	X	<input type="checkbox"/>
Le persone presenti hanno adempiuto agli incarichi assegnati?	X	<input type="checkbox"/>
La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile?	X	<input type="checkbox"/>
Il punto di raccolta esterno è stato raggiunto senza difficoltà?	X	<input type="checkbox"/>

Tempo impiegato per l'evacuazione della scuola

Monzambano 23/11/17

Per conoscenza

La dirigente _____

IL R.S.P.P. _____

Il R.L.S. _____